

<p>Fecha de creación: 15/03/2016 Fecha de revisión: 04/04/2016</p>	<p>Elaborado por: Patricia Márquez Ruiz (Responsable de Calidad)</p>	<p>Informe de la actuación de desinfección mediante el dispositivo Xenex en la Unidad de Quemados del Hospital Vall Hebron</p>	
--	--	--	---

Informe de la actuación de desinfección mediante el dispositivo Xenex en la Unidad de Quemados del Hospital Vall Hebron



<p>Fecha de creación: 15/03/2016 Fecha de revisión: 04/04/2016</p>	<p>Elaborado por: Patricia Márquez Ruiz (Responsable de Calidad)</p>	<p>Informe de la actuación de desinfección mediante el dispositivo Xenex en la Unidad de Quemados del Hospital Vall Hebron</p>	
--	--	--	---

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Hospital Universitario Vall Hebron es el complejo hospitalario más grande de Cataluña y uno de los más grandes del Estado Español.

Está estructurado en tres grandes áreas asistenciales: Área General, Área Maternoinfantil y Área de Traumatología y Rehabilitación.

El Hospital de Traumatología y Rehabilitación consta de una superficie de 29.285 m², Clece tiene un contrato tipo facility Service para los años 2008-2016 de Servicio de Limpieza y transporte de residuos GI y GII.

2. PROBLEMA A GESTIONAR

El 25 de Febrero de 2016 se nos informa que se ha detectado mediante controles microbiológicos, una contaminación de Hongos Filamentosos en algunas zonas críticas y de ambiente controlado de la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología y Rehabilitación VH (siendo una de las especies más prolíferas *Aspergillus sp*).

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Se pone en marcha el procedimiento de limpieza específica y de desinfección mediante el dispositivo Xenex para controlar el brote de hongos filamentosos en las siguientes zonas críticas de la Unidad:

- Quirófano de Quemados
- Habitaciones de grandes quemados de ambiente controlado, correspondientes a CR-11, CR-12, CR-13, CR-15.

Fecha de creación: 15/03/2016 Fecha de revisión: 04/04/2016	Elaborado por: Patricia Márquez Ruiz (Responsable de Calidad)	Informe de la actuación de desinfección mediante el dispositivo Xenex en la Unidad de Quemados del Hospital Vall Hebron	
--	--	--	---

Se sigue el procedimiento establecido, realizando 3 ciclos de 5 minutos en cada una de las habitaciones, alternando 2 posiciones a cada lado de la cama y un ciclo de 5 minutos para el baño.

Así mismo se efectúa el procedimiento para el quirófano de quemados, realizando 4 ciclos de 10 minutos, alternando varias posiciones dentro del mismo, con el objetivo de abarcar la mayor superficie posible.

El cliente evalúa mediante la toma de muestras microbiológicas, tanto de superficie como ambientales, el estado de dichas instalaciones, determinando finalmente valores óptimos de desinfección.

4. REFERENCIA / CONTACTO

Patricia Márquez Ruiz
Teléfono: 682 38 02 77
pmarquez@clece.es